

Årsrapport 2021

Vi har arbetat efter vår fastlagda verksamhetsplan och hunnit utföra följande arbeten.

- Service av fördelningspumparna i vattenverket.
- Tömning och rengöring av bassängen och hydroforer i vattenverket.
- I pumpstation nr 1 har ny avloppspump och ett nytt styrskåp installerats.
- Ny fläkt i reningsverket (ej planerat)
- Reningsverket med bassänger och våra avloppspumpstationer samt åtta avloppsbrunnar är slamtömda och rensolade.
- Bänkborden på grillplatsen är inoljade.
- Snasahögsvägen, Getvalen och Storsnasenvägen är grushyvlade och dammbundna.
- Punktinsatser med grusning har utförts på Gettryggen, Lillsnasen, Ingolvberget och Stråten. 6 stycken lass med grus har spridits ut.
- Nya gatunamnsdekaler är monterade på föreningens brevlådor.
- Alla vägar utom Gettryggen är sly- och buskröjda.
- Infiltrationsbäddarna och råvattenpumpsytorna har också blivit sly- och buskröjda.
- Delar av gångstigen i nedre delen av området är busk- och slyröjd.
- Samtliga avloppsbrunnar har inventerats.
- Under senhösten utfördes slamsugning och rensolning av nio stycken avloppsbrunnar. I flera brunnar som det var stopp i fanns bland annat pappershanddukar och dambindor. Det är inte tillåtet att spola ned sådant. Kostnaden för föreningen blev 21.500 kronor.
- Föreningen beviljades bygglov av Åre kommun för att uppföra ett nytt förråd. Markarbetet och gjutningen av betongplattan har utförts under hösten.
- 6 stycken huvudavstängningsventiler för vatten har bytts i lågzonen.
- 20 stycken stugägare har bytt sina servisventiler.
- 45 personer hade kommit till årets dugnad/arbetsdag. 95-åring fick ny färg, en gårdesgård byggdes runt grillplatsen, sophus 3 städades och sopkärnen tvättades, ris transporterades till grusplanen i korsningen Snasahögsvägen/Storulvåvägen. Riset eldades senare. Gångstigen kompletterades med träspångar.
Det bjöds på fikabröd till kaffet som några damer hade bakat dagen till ära. Till lunchen bjöds det på grillad korv med bröd.
- De 100 första metrarna på Gräslidsfjället har förskjutits en meter i västlig riktning. Det har gjorts för att komma längre ifrån huvudvattenledningen. Vattenledningen har vid ett flertal tillfällen frusit. Vägsträckan har även grusats.
- Föreningens vindskydd har fått ett torvtak.
- I år utförde miljökontoret i Åre kommun ingen fysisk kontroll av vår avloppsanläggning. Vi fick i stället skicka in vår egenkontroll av avloppsanläggningen. Allt var till belåtenhet.
- Föreningen har införskaffat en spårsladd.

Östersund 21-12-30

Jan Aweson